


接続方法

【Acouto 11インチモバイル液晶モニター】


①USB Type-Cポート搭載のパソコンをお持ちの場合

※お手持ちのパソコンのUSB Type-Cポートが電源供給機能を持ち、


Thunderbolt 3、USB Type C 3.1 Gen1 またはGen2のいずれかに対応していることを確認してください。



- ・パソコン側の電力供給が十分でなければ、ACアダプターを最初にモバイルモニター本体に接続してください。



②HDMI出力ポート搭載のパソコンをお持ちの場合



- ・パソコンの機種によってはUSB Type-Aポートの電力供給が足りない場合がございます。その際はACアダプターを使用してください。

